

# Сканер

## Vioteh

VT1401 (2D Imager, проводной)







**Краткая инструкция**

1. Подключить интерфейсный кабель сканера к ПК.

Для типа интерфейса USB-HID (USB-клавиатура) ОС Windows автоматически установит драйвер клавиатурного устройства. Для типа интерфейса USB-COM (виртуальный COM-порт) может потребоваться установка драйвера Vioteh\_BarcodeScanner\_USBCOM\_driver.

2. Выбор типа интерфейса (при необходимости).

Начать	
USB - Клавиатура	
Виртуальный COM - порт	
Закончить	

3. Сброс к заводским настройкам.

Заводские настройки позволяют считывание часто используемых типов штрих-кодов (DataMatrix, QR, PDF417, EAN и др.), в том числе штрих-кодов маркировки в обычном и инверсном (белое на чёрном) изображении.

Начать	
Сбросить настройки	
Закончить	

За полной версией документации в электронном виде, файлом драйвера USB-COM, а также технической поддержкой просим обращаться в компанию ВИКО: [support@viko.biz](mailto:support@viko.biz) .